

1.1. ITALIANO - Favero Console-700 software release 2.63, 15/03/2024

Release 2.63, cambiamenti rispetto alla release 2.57

- Aggiunta nuovo sport floorball
- Pallavolo, gestione 14 giocatori
- Hockey su pista, gestione 2 timeouts

Release 2.57, cambiamenti rispetto alla release 2.54

- Aggiornamenti firmware WSC-24s, tabelloni FC50H15, FS2 Receiver

Release 2.54, cambiamenti rispetto alla release 2.53

- Miglioramento su gestione automatica falli e punti sulle ali

Release 2.53, cambiamenti rispetto alla release 2.51

- Aggiornamento firmware per il "WSC-24s", nuova release 1.2 (01/03/2021)

Release 2.51, cambiamenti rispetto alla release 2.38

- Adeguamento al nuovo regolamento FIBA 2020 (attenzione, richiede aggiornamento hardware/software dei tabelloni FS/FC venduti prima del 16/11/2020)
- Se l'applicazione delle regole FIBA 2020 non è richiesta, questo firmware è comunque compatibile e utilizzabile in tutti i sistemi
- Pallacanestro, nuovo parametro "FIBA 2020": gestione del quadrato rosso, indicazione overtime con 'O' e non con 'E', solo due timeout disponibili negli ultimi 2 minuti del quarto periodo
- Gestione dei giocatori con maglia "00"
- Riordino automatico dei giocatori in base al numero maglia
- Possibilità di nascondere i giocatori non presenti cancellando il numero maglia, non compaiono sulle ali del tabellone
- Pallacanestro, miglioramento gestione falli individuali e di squadra nel caso di parametro "Falli di squadra automatici"
- Pallamano: nuovo parametro "Gestione rapida penalità", immissione penalità mediante finestra con indicazione manuale numero maglia e tempo di penalità
- Miglioramenti vari
- Protocollo FS1 via cavo versione S11

Cambiamenti rispetto alla release 2.34

- Adeguamento regolamento pallanuoto 2019
- Modifica alla visualizzazione cronometro nella situazione di conteggio a ritroso
- Sport SHOTCLOCK, valore massimo tempo possesso a 99s
- Protocollo FS1 via cavo, nuovo messaggio 0x96 (cronometro hires), vedere specifiche FS1 versione S10

Cambiamenti rispetto alla release 2.23

- Nuovo sport SHOT CLOCK con schermata dedicata al visualizzatore wireless 24-30 secondi WSC-24s.
- Sport BASKET e BASKET 3x3, nuovo parametro "Shot clock parte con il cronometro" per abilitare la partenza automatica del conteggio dello shot clock con la partenza del conteggio del cronometro
- Cambiamenti rispetto alla release 2.23
- Nuovo sport SHOT CLOCK con schermata dedicata al visualizzatore wireless 24-30 secondi WSC-24s.
- Sport BASKET e BASKET 3x3, nuovo parametro "Shot clock parte con il cronometro" per abilitare la partenza automatica del conteggio dello shot clock con la partenza del conteggio del cronometro

Cambiamenti rispetto alla release 2.21

- Calcio: numero massimo di minuti per tempo a 99 minuti.
- Correzione testi.

Cambiamenti rispetto alla release 2.13

- Gestione della presenza in campo dei giocatori ora disattivabile.
- Possibilità di impostare il tempo in entrambi gli Shot-clock (A e B).
- Gestione decimi di secondo dello Shot-clock (FIBA 01/10/2017).
- Gestione cornice luminosa gialla (FIBA 01/10/2017).
- Aggiornamento firmware per il "FS2 Radio Receiver", nuova release 1.2 (FIBA 01/10/2017).
- Aggiornamento firmware per il tabellone FC50H15, nuova release 1.2.

Cambiamenti rispetto alla release 2.12

- Pallamano, disponibili ora 2 timeouts per tempo.

Cambiamenti rispetto alla release 2.11

- Correzione bug su hockey su pista, resettava falli e bouns di squadra tra 3° e 4° quarto.

Cambiamenti rispetto alla release 2.02

- Gestione tipo batteria interna 1 e 2, impostata in fabbrica, nessun intervento necessario da parte del cliente.

Cambiamenti rispetto alla release 2.01

- Aggiornamento firmware per il tabellone FC50H15, nuova release 1.1.

Cambiamenti rispetto alla release 2.00

- Gestione nuovi tabelloni serie FC.
- Miglioramenti e correzioni varie.

Cambiamenti rispetto alla precedente versione 1.08

- Nuovi sport: **minibasket**, **basket 3x3**, **tennistavolo**, **hockey su pista**, **netball**, **badminton**, **lotta** (libera, greco romana, femminile), **pugilato**.
- Pallacanestro:
 - nuovo parametro "*Shot clock FIBA*" per abilitare o disabilitare lo spegnimento dei 24 secondi, come previsto dalle regole FIBA;
 - numero massimo di periodi di gioco da 4 a 6.
- Pallanuoto: nuovo parametro "*Shot clock parte con cronometro*".
- Tennis:
 - nuovo funzionamento automatico, configurabile mediante tre parametri;
 - all'ultimo set è richiesta la conferma per ritornare al primo e, comunque, non viene sovrascritto il punteggio del set già impostato.
- Pallavolo: all'ultimo set è richiesta la conferma per ritornare al primo e, comunque, non viene sovrascritto il punteggio del set già impostato.
- Finestra del Periodo: nuovo pulsante ON/OFF per lo spegnimento della visualizzazione sul tabellone.
- Impostazioni di sistema: nuovo parametro "*Clacson shot clock*" per il volume del clacson dei 24 secondi (in precedenza uguale a quello del cronometro principale).
- Finestra del cronometro: visualizzazione in piccolo in alto a destra del tempo rimanente.
- Livello di batteria: migliorata la stima del valore visualizzato.
- Miglioramenti e correzioni varie.
- Modifiche varie ai testi nelle varie lingue.

Il manuale "00308-M01-01-ML - Console-700 User Manual" è tuttora valido.

1.2. ENGLISH - Favero Console-700 software release 2.63, 15/03/2024

Release 2.63, change log from the previous release 2.57

- New sport floorball
- Volleyball, up to 14 players
- Rink hockey, 2 timeouts

Release 2.57, change log from the previous release 2.54

- New firmwares for WSC-24s, FC50H15, FS2 Receiver

Release 2.54, change log from the previous release 2.53

- Improvements on automatic points and fouls management

Release 2.53, change log from the previous release 2.51

- Firmware update for "WSC-24s", new release 1.2 (01/03/2021)

Release 2.51, change log from the previous release 2.34

- Adaptation to new FIBA 2020 rules (attention, needs hardware/firmware update of FS/FC scoreboards sold before 16/11/2020)
- If the new FIBA 2020 compliance is not required, this firmware can be used anyway on all systems
- Basketball, new parameter "FIBA 2020": management of the "red square", overtime is now showed as 'O' and not as 'E', only 2 timeouts available in the last 2 minutes in the fourth period
- Management of shirt number "00"
- Automatic sort of players based on shirt number
- Players can be hidden clearing the shirt number, they would not be shown on the side panel of the scoreboards
- Basketball, improvements on management of players and team fouls in case of parameter "Automatic team fouls" is set
- Handball, new parameter "Fast penalty management", it is possible to apply a penalty with a new dialog window with manual set of shirt number and penalty time
- Some other improvements
- Cable FS1 protocol release S11

Change log from the previous release 2.34

- Adaptation to new water polo rules 2019
- Modification of visualization of chronometer in down-counting
- SHOTCLOCK sport, max value to 99s
- FS1 cable protocol, new message 0x96 (hires chronometer), see FS1 specification S10

Change log from the previous release 2.23

- New sport SHOT CLOCK with screen related to WSC-24s (wireless 24-30 seconds display).
- Sports BASKET and BASKET 3x3, new parameter "Shot clock starts with chronometer", to allow shot clock to start automatically at the same time of main chronometer.

Change log from the previous release 2.21

- Football: max chronometer game time to 99 minutes.
- Some text corrections.

Change log from the previous release 2.13

- Management of players on field, now it can be deactivated.
- Possibility to set time on both Shot clocks (A and B).

- Management of tenths of a second on the Shot clock (FIBA 01/10/2017).
- Management of the yellow perimeter lights (FIBA 01/10/2017).
- Firmware update for "FS2 Radio Receiver", new release 1.2 (FIBA 01/10/2017).
- Firmware update for FC50H15 scoreboard, new release 1.2.

Change log from the previous release 2.12

- Handball, 2 timeouts available.

Change log from the previous release 2.11

- Bug correction for rink hockey, remove reset of fouls and bonus from 3rd to 4th quarter.

Change log from the previous release 2.02

- Internal battery type management, set during production, no user operation needed.

Change log from the previous release 2.01

- Firmware update for FC50H15 scoreboard, new release 1.1.

Change log from the previous release 2.00

- Compatible with new FC scoreboards.
- Some improvements and corrections.

Change log from the previous release 1.08

- New sports: **minibasket, basket 3x3, table tennis, rink hockey, netball, badminton, wrestling, boxing.**
- Basketball:
 - new parameter "*Shot clock FIBA*", to disable shut off of shot clock as required by FIBA rules;
 - maximum periods number from 4 to 6.
- Waterpolo: new parameter "*Shot clock starts with chronometer*".
- Tennis:
 - new automatic mode, configurable via three parameters;
 - at the last set asks confirmation to proceed to the first set, anyway, it doesn't overwrite the previous set scores.
- Volleyball: at the last set asks confirmation to proceed to the first set, anyway, it doesn't overwrite the previous set scores.
- Period window: new ON/OFF button to turn off the display on the scoreboard.
- System settings: new parameter "*Shot clock horn volume*" for the 24 seconds sound volume (previously equal to that of the main chronometer).
- Chronometer window: displays the remaining time in the upper right corner.
- Battery level: improve the estimation of the value displayed.
- Some many other improvements and corrections.
- Some corrections to texts in the various languages.

Manual "00308-M01-01-ML - Console-700 User Manual" is still valid.